

938



Filing Album *L*

智明寮写真



FUJICOLOR HR 84



FUJICOLOR HR 84



FUJICOLOR HR 84



FUJICOLOR HR 84



FUJICOLOR HR 84



FUJICOLOR HR 84

MEMO



FUJICOLOR HR 84

MEMO



FUJICOLOR HR 84

MEMO

MEMO 昭和61年5月侵入され閉鎖コンパネ持ち去られた。写真9枚



FUJICOLOR HR 84



MEMO

MEMO



86 5 14



86 5 14

MEMO



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO 昭和61年7月 侵入された。写真4枚。

MEMO



MEMO

MEMO



MEMO 昭和61年8月 侵入された。写真3枚。

MEMO





MEMO



MEMO 昭和61年10月窓が壊れた。写真5枚



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO 昭和62年6月 現状撮影 写真5枚

MEMO



MEMO

MEMO







MEMO 逃走口と思われる又階 (食堂への入り廊下層根への出口)



MEMO 炊爨休憩室への入り廊下も破られた。63.7.13



MEMO



MEMO



MEMO 流し下撤去 63.7.18

MEMO



MEMO

MEMO




MEMO



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO



MEMO 地階歩行室ト化窓破る








MEMO



MEMO 地階





学 生 寄 宿 舍

現 状 写 真

昭和50年代後半



FUJICOLOR HR 84



FUJICOLOR HR 84

学生寄宿舍
外壁損傷



FUJICOLOR HR 84



FUJICOLOR HR 84



学生寄宿舍屋上





学生寄宿舍屋上





学生寄宿舍屋上





FUJICOLOR HR 84

口一力



FUJICOLOR HR 84

口一力



FUJICOLOR HR 84

階段室



FUJICOLOR HR 84

階段室

学生寄宿舍内部



FUJICOLOR HR 84

居室床

FUJICOLOR HR 84



洗面所



FUJICOLOR HR 84

居室

学生寄宿舍内部



FUJICOLOR HR 84

窓サッシ



FUJICOLOR HR 84

窓サッシ